

第4類及び指定可燃物判断フローチャート

タグ密閉法

atg-8w



引火点 < 0 °C

0 °C ≤ 引火点 ≤ 80 °C

引火点 > 80 °C

引火点における動粘度測定

動粘度 < 10 mm²/s

動粘度 ≥ 10 mm²/s

引火点 タグ密閉法

atg-8w



引火点 迅速平衡法

asc-8c



引火点 クリーブランド開放法

aco-8

